

Akku überprüfen

- Spannung am abgesteckten Akku mit Multimeter nachmessen.
- Mit den Spitzen des Multimeters zw. Rot und Schwarz, Rot und Blauem Stecker messen
- Diese muss zwischen 30 V DC bei leerem und 42 V bei vollem Ladestand liegen.
- Ist die Spannung unterhalb diesen, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.

Einstellung Messgerät:

Messbereich auf V DC einstellen

Messstripen auf COM und V einstecken

